

Schöck Bauteile GmbH
Postfach 11 01 63 • 76487 Baden-Baden


76534 Baden-Baden

E-Mail
wolfgang.ackenheil@schoeck.de

Unsere Zeichen
ack

Telefon-Durchwahl
07223 967-471

Telefax
7471

Datum
12. November 2014

Ihr Anliegen - Lärmschutz bei Schöck

Sehr geehrter Herr ,


wie im Schreiben vom 22. September 2014 angekündigt haben wir Ihre Anfrage zum Anlass genommen, mögliche Lärmquellen auf unserem Firmengelände zu prüfen. Die Analyse hat ergeben, dass die Schalldämpfer der Absauganlage für Schweißgase in der Produktion nicht ordnungsgemäß funktionierten und die Ursache für den von Ihnen festgestellten Pfeifton waren.


Wir haben daraufhin neue Schalldämpfer installiert und Schallmessungen vor und nach der Montage durchgeführt mit dem Ergebnis der erheblichen Reduktion der Schallemissionen. Dies hat einige Zeit in Anspruch genommen, wofür wir uns entschuldigen.

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen auf diesem Wege ruhige angenehme Herbsttage.

Mit freundlichen Grüßen

Schöck Bauteile GmbH


Nikolaus Wild
Geschäftsführer


i.V. Wolfgang Ackenheil
Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit